

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования
Администрации г. Сургута

Т.Н. Османкина

« 25 » * 12 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ №41 «Рябинушка»

Л.Э. Парфенова

« 16 » * 12 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 41 «Рябинушка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукеевского, 10/3.
телефоны: 45-09-99, 46-21-50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 773,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10 987,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено.
капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка», МБДОУ № 41 «Рябинушка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукеевского, 10/3.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)- негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, ХМАО - Югра г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 1 направлении, вблизи объекта располагаются :

- одна остановка «ул. Кукуевицкого», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Кукуевицкого - 180 м. и наименованием маршрутов № 34.

-Наличие адаптированного низкопольного пассажирского транспорта к объекту-нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - **180 м.**

3.2.2 Время движения (пешком) **3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией(собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте образовательного учреждения: <http://ds41.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «16» 12 2015г.
 2. Акта обследования объекта: от «16» 12 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ №41 «Рябинушка»

Л.Э. Парфенова

12 2015г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №41 «Рябинушка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукеевского, 10/3.
телефоны: 45-09-99, 46-21-50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 773,1 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10 987,0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено.
капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка», МБДОУ №41 «Рябинушка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукеевского, 10/3.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 300 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 1 направлении, вблизи объекта располагаются :

- одна остановка «ул. Кукуевицкого», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Кукуевицкого - 180 м. и наименованием маршрутов № 34.

Наличие адаптированного низкопольного пассажирского транспорта к объекту-нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 180 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заместитель заведующего по АХР  Шураева А.С.
тел. (3462) 45-09-99, 46-21-50



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №41 «Рябинушка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: 628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукучевицкого, 10/3.
телефоны: 45-09-99, 46-21-50
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3 773,1 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10 987,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1982 год, последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено,
капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 «Рябинушка», МБДОУ №41 «Рябинушка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
628400, РФ, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукучевицкого, 10/3.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: основная образовательная программа МБДОУ № 41 «Рябинушка» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: международно-правовыми актами, документами Федеральных служб, а также, в соответствии с Уставом МБДОУ № 41 «Рябинушка», лицензией и локальными правовыми актами ДОУ. Основная Образовательная программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. Возраст детей, посещающих ДОУ от 2 до 7 лет. Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 1 направлении, вблизи объекта располагаются :

- одна остановка «ул. Кукучевицкого», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул.Кукучевицкого - 180м. и наименованием маршрутов №34.

Наличие адаптированного низкопольного пассажирского транспорта к объекту -нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 180 м.

3.2.2 Время движения (пешком) 3 мин. (быстрый шаг); 5 мин. (медленный шаг).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (есть).*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет (нет).*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-4	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД	5-8	5-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	9-12	11-19
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	13-17	20-24
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	18-20	25-27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	28

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
основные структурно-функциональные зоны: территория, прилегающая к зданию (участок) , вход (входы) в здание , путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Отсутствует доступ на объект для инвалидов (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. Согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 2015г.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны)

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов ВОИ Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте образовательного учреждения <http://ds41.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации | на 21 л. |
| 8. поэтажные планы | на 3 л. |
| 9. Другое информация о путях движения к объекту: | на 1 л. |

Руководитель рабочей группы:

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР


МБДОУ № 41 «Рябинушка» А.С. Шураева


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист департамента

архитектуры и градостроительства Администрации города
Белоконь П.В.


(Подпись)

Главный специалист по содержанию и ремонту автомобильных
дорог департамента городского хозяйства Администрации города
Байков А.Б.


(Подпись)

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения
безопасности департамента образования Администрации города
Арсанбекова Т.В.


(Подпись)

Ведущий специалист по ОТ МБДОУ № 41 «Рябинушка»
Л.П. Шипилова


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации
инвалидов по зрению «Тифлопуть» Филатов С. И.


(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации
инвалидов Всероссийского общества инвалидов Соколова Л. Е.


(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ №41 «Рябинушка», ул. Г. Кукуевецкого, 10/3.

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1,2	1, 2.	Отсутствует информация об объекте. Перепад высот при входе в калитку.	Все К, О, С	Оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов колясочников, элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Устранить перепад высот при входе в калитку.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	3,4	3,4	Отсутствуют места отдыха. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН.	Все	Оборудовать места отдыха доступные для МГН. Обеспечить информационную поддержкой на всем пути движения.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				Отсутствуют тактильные элементы, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения, предупредительная тактильная полоса за 0.8м перед лестничным маршем. Отсутствуют бордюры со всех краев путей.	С К, О, С	Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления движения, предупредительную тактильную полосу за 0.8м перед лестничным маршем. Установить бордюры высотой не менее 0,05 м.	
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов. Отсутствуют разметка парковочных мест, вертикальные и горизонтальные знаки, обозначающие места парковки.	К	Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и горизонтальную разметку. (Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения).	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют информация об объекте, информационная поддержки на всём пути движения, места отдыха.	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Обеспечить информационной поддержкой на всем пути движения МГН. Оборудовать места отдыха для инвалидов.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ №41 «Рябинушка», ул. Г. Кукуевецкого, 10/3.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	5	5,6	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней.	С	Выделить краевые ступени лестничных маршей цветом или фактурой. Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.	Все	Выполнить закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м	
					Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м.	Все	Установить двухуровневые поручни с двух сторон лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м.	
					Ширина лестничного марша основного входа 1,2м	Все	Ширину лестничного марша привести к нормативному размеру не менее 1,35м.	

			Ширина проступей 0,28м	О, С	Ширину проступей привести к нормативному размеру не менее 0,3м Установить ограничение боковой части ступени высотой не менее 0,2м	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.2	Пандус (наружный)	Нет	Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2м	Все	Оборудовать пандус или предусмотреть подъемное устройство	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	Размеры входных площадок менее нормативных требований. Отсутствует навес, дренажные и водосборные решетки. Отсутствует звуковой маяк на стене.	Все Все С	Размеры входных площадок привести в соответствии с нормативами. Установить навес, дренажные и водосборные решетки. Установить звуковой маяк на стене.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.4	Дверь (входная)	Есть	Отсутствует контрастное обозначение. Ширина дверного проема основного входа 1м. Порог высотой 0,04м.	С К К	Установить контрастное обозначение. Расширить дверной проем основного входа до 1,20м Уменьшить высоту порога до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
			Отсутствует фиксатор в положении (открыто/закрыто).	К	Установить фиксатор в положении открыто/закрыто.	
2.5	Тамбур	Есть	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствует противоскользящее покрытие.	Все	Установить дренажные решетки и водоотводы. Предусмотреть противоскользящее покрытие в тамбурах.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м. Отсутствует навес, дренажные и водосборные решетки. Отсутствует пандус.	Все	Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней и в тамбурах. Выполнить закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Установить двухуровневые поручни с двух сторон лестничного марша с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м. Установить навес, дренажные и водосборные решетки. Оборудовать пандус или предусмотреть подъемное устройство.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	5-8	5-10	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У)и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МБДОУ №41 «Рябинушка», ул. Г. Кукуевецкого, 10/3.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	9	11-13	Отсутствует зона ожидания оборудованная для инвалидов. Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствие тактильных направляющих, или контрастно окрашенных поверхностей на участках пола перед дверными проемами входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Ширина коридора 1,36м.	Все С С	Оборудовать зону ожидания для инвалидов. Установить информационную мнемосхему. Нанести тактильные направляющие, на участках пола перед дверными проемами входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей. Увеличить ширину коридоров в	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

					Отсутствуют поручни по пути движения	О	соответствии с нормативными требованиями (по конструктивным особенностям здания расширение коридоров, технологических проёмов и создание карманов для разезда инвалидов на креслах колясках технически не целесообразно). Установить поручни по пути движения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	10,11	14,15	Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. На поверхности поручней отсутствует рельефное обозначение этажей. Отсутствует контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Ширина лестничного марша 1,2м.	Все Все Все С	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м. Привести в соответствие ребро лестничных ступеней с закруглением радиуса не более 0,05м. Нанести на поверхность поручней рельефные обозначения этажей. Оборудовать контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша Увеличить ширину лестничного марша до нормативной 1,35м <i>(по конструктивным особенностям здания расширение лестничных маршей и увеличение меж лестничных площадок для установки автономно транспортного подъёмного средства технически не целесообразно).</i>	

				Ширина проступей 0,28м.	О, С	Ширину проступи увеличить до 0,3м.	
3.3	Дверь	Есть	12	16-19	К К Все	Установить двери шириной не менее 0,9м. Пороги снизить до 0,014м. Установить фиксатор в положениях открыто/закрыто, доводчик с функцией 5-и секундной задержкой.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	9,10, 11	11-15	Все	Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная двухсторонней секторной связью.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Все	Отсутствует зона ожидания. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным горизонтальным завершением на 0,3м. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Отсутствует фиксатор в положениях открыто/закрыто. У доводчика отсутствует функция 5-и секундной задержки. Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная двухсторонней секторной связью.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

						Ширина лестничного марша менее нормативной		Увеличить ширину лестничного марша до нормативной 1,35м.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	9-12	11-19	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

І Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант І – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ №41 «Рябинушка», ул. Г. Кукуевецкого, 10/3.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповая, психолог, логопед)	Есть	13, 14, 15	20-22	Высота порога 0,04м. Ширина дверного проема 0,8м	К К	Снизить высоту порога до 0,014 м. Установить дверной проем шириной не менее 0,9м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП.
					Отсутствуют дверной фиксатор в положении «Открыто»- «Закрыто».	Все	Установить дверной фиксатор в положении «Открыто»-«Закрыто».	
					Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Оборудовать информационными табличками, обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками.	

4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	16, 17	23, 24	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками, тактильные направляющие.	Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками. Установить тактильные направляющие.	Все	Оборудовать информационные таблички, обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками. Установить тактильные направляющие.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
					Высота порога 0,04м.	Снизить высоту порога до 0,014м.	К		
					Ширина дверного проема 0,8м.	Установить дверной проем шириной не менее 0,9м.	К		
					Отсутствуют поручни вдоль стен.	Установить поручни по периметру зала.	О, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещений дублированные рельефными знаками.	Оборудовать информационными табличками, обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Все	Оборудовать информационными табличками, обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
					Отсутствуют дверной фиксатор в положении «Открыто»-«Закрыто».	Установить дверной фиксатор в положении «Открыто»-«Закрыто».	Все	Установить дверной фиксатор в положении «Открыто»-«Закрыто».	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	13-17	20-24	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальный решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ №41 «Рябинушка», ул. Г. Кукуевецкого, 10/3.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками, система двусторонней связи.	К	Оборудовать универсальную кабинку. Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками, систему двусторонней связи.	
					Отсутствует кнопка вызова.	Все	Установить кнопку вызова.	Текущий ремонт,
5.1	Туалетная комната	Есть	18, 19	25, 26	Ширина двери менее 0,9м. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют писсуары.	К	Привести ширину дверного проёма в соответствие с нормативами.	индивидуальное решение с ТСП
						Все	Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей.	
						Все	Установить писсуары на высоте не более 0,4м или писсуар вертикальной формы.	

			Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья, унитазы имеющие опору для спины.	К,О	Установить поручни, штанги, откидные сиденья, унитазы имеющие опору для спины.	
			Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	К	Организовать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.	
			Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	Все	Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на стене.	
			Отсутствует аварийное освещение.	Все	Установить аварийное освещение.	
			Отсутствует рельефная нумерация шкафов. Шкафы не контрастной окраски.	С	Оборудовать шкафы рельефной нумерацией. Установить шкафы разной цветовой гаммы.	
5.2	Бытовая комната (Приемная)	Есть	Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
			Ширина дверного проема менее 0,9м.	К	Привести ширину дверного проёма в соответствие с нормативами.	
			Высота порога до 0,04м.	К	Снизить высоту порога до 0,014 м.	
	ОБЩИЕ требования к зоне		Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками. Отсутствует система двусторонней связи.	Все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками. Установить систему двусторонней связи.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

					Отсутствует кнопка вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют писсуары. Отсутствует аварийное освещение.		Установить кнопку вызова. Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Установить писсуары высотой не более 0,4м или вертикальной формы. Установить аварийное освещение.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	18,19,20	25,26,27	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

І Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ №41 «Рябинушка», ул. Г. Кукуевецкого, 10/3.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	С	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне	Есть		Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
-------------------------	------	--	---	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

№1



№2



№ 3



№4



№4



№ 5



№6



№ 7



№ 8



№9



№10




№11



№12




№13



№14



№15



№ 16



№17




№18



№19



№20







№23



№ 24



№25





№27







Схема микрорайона



Пешеходный переход

Автобусная остановка

Движение воспитанников в МБДОУ

↓ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОНИЖЕНИЕ
Бордюрного самца