

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024г. №ДС41-11-133/4

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение работ по оказанию услуг по питанию на пищеблоке
в новом 2024 - 2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевицкого, 10/6

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от 27.05.2024 № Дс41-11-129/4

в составе:

председатель комиссии	-	Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии	-	Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
	-	М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
	-	Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
	-	Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

установила:

1. Приём пищи производится в групповых помещениях.

2. Оборудование пищеблока.

2.1. Плиты для приготовления пищи электрические. 3-конфорочные – фактически 2 шт. (ПЭ-0,51С — 2 шт.). Конфорок всего - 6 шт., в рабочем состоянии – 6 шт.

Электроплиты установлены в строго горизонтальном положении. Вентиляционный зонт над плитами имеется, вентиляция в рабочем состоянии. Акт б/н ревизии вентиляционного оборудования от 22.04.2024, правила эксплуатации соблюдаются.

2.2) Электрокотел пищеварочный – фактически 1 шт. (КПЭМ-60 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.3) Электросковорода - фактически 1 шт. (СЭЧ-0,45), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.4) Универсальная кухонная машина - фактически 2 шт. (УКМ-0,6 – 1 шт., УКМ -11-01 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.5) Электромясорубка – фактически 1 шт. (МИМ – 600 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.6) Картофелечистка – фактически 1 шт. (К-200), в рабочем состоянии – 1 шт.

2.7) Весы электронные – фактически 2 шт. (DL-150 – 2 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

Холодильное оборудование:

2.8) Машина холодильная с сплит-системой - фактически 2 шт. (POLAIR ШК-1,4 – 2 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.9) Холодильный шкаф - фактически 1 шт. (ZOPPAS – 1 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.10) Шкаф холодильный – фактически 2 шт. (КАПРИ 0,5 МВ), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.11) Холодильник бытовой электрический - фактически 2 шт. (БИРЮСА -1 шт., МИНСК – 1 шт.), в рабочем состоянии – 2 шт.

2.12) Камера холодильная - фактически 1 шт. (POLAIR ШК-1,4 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

3. Работники пищеблока 6 человек прошли инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности с присвоением I группы допуска. На пищеблоке размещены памятки по безопасной эксплуатации электрооборудования.

4. Работники пищеблока обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 и Типовых норм.
5. Прохождение в установленные сроки периодического медицинского обследования работников пищеблока осуществляется 1 раз в год (срок последнего – март 2024 г.)
6. Бракеражная комиссия назначена приказом №ДС41-11-8/4 от 10.01.2024 года., в комиссию по согласованию назначен заведующий МБДОУ, шеф-повар, старшая медицинская сестра.
7. Маркировка и хранение разделочных досок и ножей соответствуют требованиям и нормам санитарных правил СП 2.4.3648-20
8. Имеется в наличие медицинская аптечка, опись медикаментов и инструкции к ним прилагаются.
9. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Акт осмотра обслуживающей организации от 22.04.2024г.
10. Электрические розетки и отключающие устройства промаркированы по номинальному напряжению. Светильники в исправном состоянии – 8 шт., ЛД – 2*40.группы.
11. В наличие диэлектрические резиновые коврики на полу около электрооборудования в количестве 6 шт.
12. Пищеблок обеспечен огнетушителем: ОП – 5(3) – дата перезарядки от 22.05.2024 г. Следующая перезарядка огнетушителей- 22.05.2025 г.
13. Инструкции по охране труда и технике безопасности имеются. Также над каждым оборудованием вывешены «Правила безопасной эксплуатации оборудования».
14. Инструкции по соблюдению санэпидрежима имеются.

На основании осмотра пищеблока и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать пищеблок готовым к проведению работ по оказанию услуг по питанию в 2024 - 2025 учебном году.

Председатель комиссии:



Т.М. Максимова

Члены комиссии:



Е.Ю. Пелюхно



Л.И. Бакаш



М.С. Детяткина



Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024 г. №ДС41-11-133/4

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ

на проведение работ по оказанию услуг по стирке и глажению белья в прачечной
в новом 2024 - 2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/6

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от 27.05.2024 № Дс41-11-129/4

в составе:

председатель комиссии	-	Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии	-	Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
	-	М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
	-	Е.Ю. Пеллохно - заместитель заведующего по АХР
	-	Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

установила:

в помещении прачечной находится оборудование, которое соответствует нормам безопасности и производственной санитарии. На каждую единицу технологического оборудования имеются инструкции по охране труда и общие требования безопасности при эксплуатации данного оборудования.

1. Оборудование постирочного цеха:

1.1. Стиральные машины – фактически 2 шт. (Вязьма ВО 11 - 1 шт.; FAVORIT RS 10 - 1 шт.,) в рабочем состоянии – 2 шт.;

1.2. Машина сушильная – фактически 1 шт. (BC 11 Вязьма) в рабочем состоянии – 1 шт.

1.3. Центрифуга - фактически 1 шт. (ЛЦ-10 – 1 шт.), в рабочем состоянии – 1 шт.

1.4. Электрокотел для приготовления мыльно-содового раствора – фактически 1 шт. (КПЭМ – 60), в рабочем состоянии - 1 шт.

2. Оборудование гладильного цеха:

2.1. Утюг - фактически 2 шт. (PHILIPS GC 4440 – 1 шт; VITEK S 2 – 1 шт.) в рабочем состоянии – 1 шт.

2.2. Пресс гладильный – фактически 1 шт. (MIE Romeo III), в рабочем состоянии – 1 шт.

3. Работники прачечного цеха 2 человека прошли инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности с присвоением I группы допуска. На прачечной размещены памятки по безопасной эксплуатации электрооборудования.

4. Работники прачечного цеха обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20 и Типовых норм.

5. Прохождение в установленные сроки периодического медицинского обследования работников прачечного цеха осуществляется 1 раз в год (срок последнего – апрель 2024 г.)

6. Имеется в наличии медицинская аптечка, опись медикаментов и инструкции к ним прилагаются.

7. Вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Акт осмотра обслуживающей организации от 22.05.2024г.

8. Электрические розетки и отключающие устройства промаркированы по номинальному напряжению. Светильники в исправном состоянии – 8 шт., ЛД – 2*40. группы.

9. В наличие диэлектрические резиновые коврики на полу около электрооборудования в количестве 6 шт.

10. В наличие тара для грязного и чистого белья. Маркировка и хранение тары соответствуют требованиям и нормам санитарных правил СП 2.4.3648-20

11. Прачечная обеспечена огнетушителем: ОП – 5(3) дата перезарядки – 22.05.2024г., Следующая перезарядка огнетушителей- 22.05.2025 г.

12. Инструкции по охране труда и технике безопасности имеются. Также над каждым оборудованием вывешены «Правила безопасной эксплуатации оборудования».

13. Инструкции по соблюдению санэпидрежима имеются.

На основании осмотра прачечной и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать прачечную готовой к проведению работ в 2024 - 2025 учебном году.

Председатель комиссии:




Т.М. Максимова

Члены комиссии:



Е.Ю. Пелюхно



Л.И. Бакаш



М.С. Детяткина



Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024г. №ДС41-11-133/4

АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение учебных занятий в спортивном зале
в новом 2024 - 2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/6

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от 27.05.2024 г. № Дс41-11- 129/4

в составе:

председатель комиссии	-	Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии	-	Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
	-	М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
	-	Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
	-	Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

установила:

1. Площадь:

Спортивный зал – зал для физкультурных занятий площадью –208,60 кв.м.,

2. Состояние электропроводки: скрытая, в рабочем исправном состоянии.

3. Соблюдение:

Санитарно-технические нормы – нормы соблюдены, в удовлетворительном техническом состоянии.

Освещенность – нормы соблюдены, тип освещения – смешанное (естественное, люминесцентные лампы – 30 шт.).

Санитарное состояние помещения - нормы соблюдены, в удовлетворительном санитарном состоянии

4. Противопожарное состояние помещения, оснащенность пожарным инвентарем: в удовлетворительном противопожарном состоянии, оснащен огнетушителем ОП – 5(3) дата перезарядки от 22.05.2024г., Следующая перезарядка огнетушителей- 22.05.2025 г.

5. Состояние спортивных снарядов и оборудования: в узлах и сочленениях спортивных снарядов люфтов и качаний нет; обшивка гимнастических матов не порвана, наполнительный материал равномерно распределен по всей поверхности.

6. Наличие и укомплектованность медаптечки: медаптечка укомплектована на 100%, имеется опись медикаментов, на упаковках медикаментов проставлен порядковый номер согласно описи.

7. Наличие инструкции по мерам безопасности: имеются инструкции: должностные, по охране труда, по организации охраны жизни и здоровья воспитанников при организации физкультурных занятий.

8. Наличие акта испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии): имеется, испытание проведено, акт от 29.05.2024г.

9. Наличие и состояние ограждений, крепления шведских стенок, другого спортивного оборудования: засечены окна и светильники, шведские стенки и другое оборудование надежно укреплены.
10. Состояние вентиляции: в рабочем состоянии. Акт осмотра обслуживающей организации от 22.04.24г.
11. Наличие ограждений батарей: имеется защитная металлопластиковая сетка.
12. Проведение в установленные сроки медицинского обследования инструктора по физической культуре: Медицинское обследование учителя по физической культуре осуществляется 1 раз в год пройдено по графику (– февраль 2024г.).
13. Проведение в установленные сроки обучение и проверка знаний требований охраны труда учителя по физической культуре: Протокол проверки знаний от 15.04.2024 г.
14. Инструктор по физической культуре 1 человек прошел инструктаж по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников при организации физкультурных занятий, по охране труда, соблюдению санитарно-гигиенических норм.

На основании осмотра спортивного зала и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение считать спортивный зал готовым к проведению учебных занятий в 2024 - 2025 учебном году.

Председатель комиссии:		Т.М. Максимова
Члены комиссии:		Е.Ю. Пелюхно
		Л.И. Бакаш
		М.С. Детяткина
		Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «29» 05 2024 г. № ДС41-11-133/4

АКТ

испытания гимнастических снарядов и оборудования спортивного зала
в новом 2024-2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/6

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от 27.05.2024 № Дс41-11-129/4

в составе:

- председатель комиссии - Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии - Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
- М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
- Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
- Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

составила настоящий акт о том, что в спортивном зале для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1. спортивное оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования, снарядов	Кол-во	Проведенные испытания, приложенные нагрузки	Результаты испытаний
1	Шведская стенка металлическая (4 блока) (высота 280 см, ширина пролетов 65 см, перекладины сечением 3 см, расстояние между ними 25см)	4	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 85 кг.	Детали крепления надежно завинчены. Перекладины в узлах и соединениях не имеют люфтов, качаний и прогибов. После снятия нагрузки деформации на перекладинах не обнаружены.
2	Детский спортивный комплекс «Юный атлет» высота 2,4-2,9 м, ширина 0,9 м, длина 0,6 м, перекладины 6 шт. д. 25мм, 1 турник труба д.25 с пластиковыми ручками, расстояние между ними 25см)	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Детали крепления надежно завинчены. Перекладины в узлах и соединениях не имеют люфтов, качаний и прогибов. После снятия нагрузки деформации на перекладинах не обнаружены. На катушках и кольцах, перетирания и повреждения волокон шнура и каната, крепежного кронштейна каната отсутствуют. У крепежных узлов и резьбовых соединений надежная затяжка.
3	Кольца гимнастические (длина шнура 4м,	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Крепления спортивных снарядов надежно затянуты. После снятия нагрузки деформации на кольцах не обнаружены. Веревоочные подвески спортивных снарядов – все узлы не имеют повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы надежно затянуты.
4	Лестница веревочная (габаритные размеры 325*26*2700 мм, перекладин 8 шт., шнура – 2 шт.	3	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Крепления спортивных снарядов надежно затянуты. После снятия нагрузки деформации на перекладинах не обнаружены. Веревоочные подвески

				спортивных снарядов – все узлы не имеют повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы надежно затянуты.
5	Канат длина каната 2м, диаметр каната 26мм, катушка 1шт.,)	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Основа каната целая, разрывов и порезов не имеет, посторонних предметов в плетениях не обнаружено, скрутка плотная. Веревоочные подвески спортивных снарядов – все узлы не имеют повреждений и перетирания волокон, крепежные элементы надежно затянуты. Канат не сдвигается из металлической трубки крепления.
6	Велотренажер детский КТ - 102 для воспитанников в возрасте от 4-х до 8 лет размеры 55х35х70 см	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Материал — металлокаркас, ПВХ, пластик. Не устойчив, расшатан, крепежные болты свободные. Педالي отсутствуют, монитор не включается. <i>Не пригоден для пользования.</i>
7	Тренажер гребной детский КТ – 104 размеры 94х37х30 см	2	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Материал — металлокаркас, ПВХ, пластик. Видимых повреждений не обнаружено, устойчив, не расшатан, крепежные болты крепко затянуты.
8	Тренажер детский Твистер КТ - 105 размеры 45х30х96 см	1	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Материал — металлокаркас, ПВХ, пластик. Видимых повреждений не обнаружено, устойчив, не расшатан, крепежные болты крепко затянуты.
9	Дорожка беговая детская КТ – 107 размеры 70х60х80 см	1	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Материал — металлокаркас, ПВХ, пластик. Видимых повреждений не обнаружено, устойчив, не расшатан, крепежные болты крепко затянуты.
10	Тренажер детский мини степпер для детей от 4-х до 8 лет размеры 39х31х87 см	3	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Материал — металлокаркас, ПВХ, пластик. Видимых повреждений не обнаружено, устойчив, не расшатан, крепежные болты крепко затянуты.
11	Тренажер круглые диски детский размеры 45х30 см	3	1. Визуальный осмотр; 2. Приложение нагрузки 50 кг.	Материал — металлокаркас пластик. Видимых повреждений не обнаружено, не расшатан. Вращение дисков устойчивое.
12	Тоннель «Гусеница» размеры 90 х 80 х 200 см.	3	1. Визуальный осмотр.	Материал — пластик. Видимых повреждений не обнаружено, устойчив.
13	Стойка баскетбольная (высота 2 м,)	2	1. Визуальный осмотр;	Выполнены из пластмассы. Поверхность ровная, трещин нет. Устойчив.
14	Гимнастическая скамейка (длина 3 м высота 24 см высота 30 см)	2	1. Визуальный осмотр.	Визуально осмотрена. Деформаций, трещин и острых углов не обнаружено. Устойчива, поверхность гладкая.
15	Гимнастическая скамейка (длина 2 м высота 24 см высота 30 см)	5	1. Визуальный осмотр.	Визуально осмотрена. Деформаций, трещин и острых углов не обнаружено. Устойчива, поверхность гладкая.
16	Мат сборный, 4-х секционный	1	1. Визуальный осмотр.	Имеет ровную поверхность, обшивка без порывов и повреждений,

	(длина 200 см ширина 80см толщина 8см)			наполнительный материал равномерно распределен по всей поверхности.
17	Мат Маты (2,0*1,0 м) 3 шт. Маты (2,0*0,8 м) 2 шт. Маты (2,0*0,6 м) 2 шт. Маты (1,8*0,5 м) 3 шт. Маты (1,2*1,0 м) -4 шт. Маты (1,2*0,8 м) -2 шт. Маты (1,0*0,8 м) -1 шт.	17	1. Визуальный осмотр.	Имеет ровную поверхность, обшивка без порывов и повреждений, наполнительный материал равномерно распределен по всей поверхности.
18	Дорожка ребристая для профилактики плоскостопия у детей (длина 150 см ширина 20 см высота 3 см)	4	1. Визуальный осмотр.	Изготовлена из натурального неокрашенного дерева, трещин, застрогов, острых углов нет
19	Гимнастический коврик (1,0*0,6 м) -13 шт. (1,2*0,6 м) -10 шт.	23	1. Визуальный осмотр.	Выполнен из поролона, поверхность ровная. Видимых повреждений не обнаружено.
20	Мягкие модули для детей от 1,5 до 7 лет, выполнены в виде объемных геометрических форм	24	1. Визуальный осмотр.	Обшивка из кожзаменителя, наполнитель выполнен из поролона. Разрывов и посторонних предметов в наполнителе не обнаружено
21	Набор из матов и валиков для детей от 3 до 7 лет	1	1. Визуальный осмотр.	Наполнитель выполнен из поролона, наличие посторонних предметов в наполнении не обнаружено
22	Мячи набивные (весом 0,5 кг)	19	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из кожзаменителя. Видимых повреждений не обнаружено
23	Мяч — прыгун с ручками (d 60 см)	10	1. Визуальный осмотр.	Видимых деформаций не обнаружено
24	Обручи (d 55см, 60см, 100см)	21	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не обнаружено
25	Палки гимнастические (длина 80 см)	26	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Трещин, застрогов нет
26	Скакалки резиновые (длина 150 см, 300 см)	30	1. Визуальный осмотр.	Видимых повреждений не обнаружено
27	Кегли (высота 20см, толщина 5см) (высота 9см, толщина 2см)	32	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Видимых повреждений не обнаружено
28	Гантели (вес 0,5кг)	8	1. Визуальный осмотр.	Видимых повреждений не обнаружено
29	Конусы	20	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из пластмассы Деформаций не обнаружено
30	Манеж для хранения мячей	3	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из упрочненной пластмассы. Деформаций не обнаружено
31	Тактильная дорожка длина 150 см ширина 30 см высота 3 см)	1	1. Визуальный осмотр.	Представляют собой поверхность с шипами с массажным эффектом, материал пластик. Деформаций не обнаружено
32	Ворота с сеткой	2	1. Визуальный осмотр.	Поверхность гладкая, повреждений нет
33	Дуги для подлезания	24	1. Визуальный осмотр.	Выполнены из древесно-прессованной стружки. Поверхность гладкая, трещин, застрогов нет.
34	Стойка для хранения	2	1. Визуальный	Выполнена из древесно-прессованной

	игрового инвентаря (высота 100 см, ширина 50 см., длина 110 см.)		осмотр.	стружки. Поверхность гладкая, трещин, застругов нет. Устойчива.
--	--	--	---------	---

Заключение: Комиссия пришла к выводу, что проверенные спортивные снаряды и оборудование соответствуют нормам, установленным правилам занятий по физкультуре и спорту, а также требованиям по охране жизни и здоровью детей. Проведение занятий на спортивных снарядах и оборудовании в 2024 – 2025 учебном году разрешаются.

Председатель комиссии:




Т.М. Максимова


Члены комиссии:



Е.Ю. Пелюхно



Л.И. Бакаш



М.С. Детяткина



Е.Б. Стенникова

УТВЕРЖДЕН

приказом от «28» 05 2024 г. №ДС41-11-133/4

АКТ

осмотра игрового оборудования на игровых (прогулочных) площадках
МБДОУ №41 «Рябинушка» в новом 2024-2025 учебном году
здание по ул. Григория Кукуевецкого, 10/6

«29» 05 2024г.

Комиссия, назначенная приказом заведующего МБДОУ №41 «Рябинушка» от
27.05.2024г. № Дс41-11-129/4

в составе:

председатель комиссии - Т.М. Максимова - заместитель заведующего по УВР
члены комиссии - Л.И. Бакаш – ведущий специалист по охране труда
- М.С. Детяткина – начальник хозяйственного отдела
- Е.Ю. Пелюхно - заместитель заведующего по АХР
- Е.Б. Стенникова – воспитатель, член ПК ДОУ

провела осмотр и проверку оборудования детских игровых площадок на территории МБДОУ
№41 «Рябинушка» и составили настоящий акт о том, что:

- поверхность площадок естественная ровная, песчано-грунтовая с травяным
покрытием, очищена от камней, посторонних предметов. Острых элементов, выступов и
травмирующих элементов нет.

- на каждое игровое и спортивное оборудование имеется паспорт завода изготовителя;

- результаты осмотра зафиксированы в таблице:

№ п/п	Наименование оборудования	Результаты осмотра	Выявленны й дефект	Принятые меры
Игровой участок группы №1				
1.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
2.	Игровой комплекс Гусеница (паспорт Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
3.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
4.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
5.	Развивающий комплекс «Любознйка» (РК-06.00. ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
6.	Песочный дворик (паспорт ПД.1-02-000-000ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
Игровой участок группы №8				
7.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
8.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная.		
9.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		

10.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №7				
11.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
12.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
13.	Развивающий комплекс «Дом знаний» (РК-06.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Элементы крепления исправны.		
14.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
15.	Игровой модуль «Доска – счеты» (ПГ-06.00.00.ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
16.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
17.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная.		
Игровой участок группы №2				
18.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
19.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
20.	Развивающий комплекс «Дом знаний» (РК-06.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Элементы крепления исправны.		
21.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная.		
22.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
23.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №3				
24.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
25.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
26.	Скамейка (паспорт С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность		

		ровная.		
27.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
28.	Доска для рисования (ПГ-08-00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
29.	Игровой модуль «Доска – счеты» (ПГ-06.00.00.ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
30.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
31.	Игровой модуль мишень со счетом (паспорт 4007)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
Игровой участок группы №9				
32.	Стол со скамьями и навесом (002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
33.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
34.	Игровой элемент «Автобус» (Г-60.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
35.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС) 2 шт.	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
36.	Развивающий комплекс «Дом знаний» (РК-06.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
37.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
38.	Доска – счеты (паспорт 4007)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
39.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №12				
40.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная.		
41.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
42.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС) 3 шт.	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
43.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
44.	Игровой модуль «Доска – лабиринт» (паспорт ПГ-06-	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Элементы		

	00.00 ПС)	крепления исправны.		
45.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №10				
46.	Стол со скамьями и навесом (002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
47.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
48.	Развивающий комплекс «Дом знаний» (РК-06.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
49.	Игровой элемент «Автобус» (Г-60.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
50.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
51.	Песочница с крышкой(002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
52.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №11				
53.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
54.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
55.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС) 2 шт.	Устойчив, надежно закреплено. Поверхность ровная.		
56.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
57.	Доска для рисования (ПГ-08-00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
58.	Игровой модуль «Доска – лабиринт» (паспорт ПГ-06-00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
59.	Игровой модуль «Домик» (паспорт П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №4				
60.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
61.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления		

		исправны.		
62.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Поверхность ровная.		
63.	Развивающий комплекс «Дом знаний» (РК-06.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Элементы крепления исправны.		
64.	Игровой элемент «Микроавтобус» (Д-16.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
65.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
66.	Игровой модуль «Доска – лабиринт» (паспорт ПГ-06-00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Элементы крепления исправны.		
67.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС) 2 шт.	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №5				
68.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
69.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
70.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС) 2 шт.	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
71.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
72.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
Игровой участок группы №6				
73.	Стол со скамьями и навесом (паспорт 002603)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная.		
74.	Игровой комплекс Гусеница (Д-12.00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
75.	Скамейка (С-171-00.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		
76.	Песочница с крышкой (паспорт 002854)	Без видимых повреждений. Поверхность ровная. Элементы крепления исправны.		
77.	Игровой модуль «Домик» (П-02.00.00 ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Поверхность ровная.		
78.	Развивающий комплекс «Любознайка» (РК-06.00. ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений. Элементы крепления исправны.		
79.	Песочный дворик (паспорт ПД.1-02-000-000ПС)	Устойчив, надежно закреплено. Без видимых повреждений.		